

Veiligheidsprocedure

Een crematie is een technische handeling die wordt uitgevoerd bij een temperatuur van 1000°C. Dit vereist een goede beheersing van de installatie en de grootste voorzichtigheid om het risico op brand of explosie te vermijden. Hoewel onze installaties conform de veiligheidsnormen zijn, beïnvloeden de afmetingen van de kist, het soms aanzienlijke gewicht ervan, evenals de grootte en het gewicht van de overledene, niet alleen de duur van de crematie maar ook het verloop ervan.

Voor een goede organisatie van de crematies, willen wij u eraan herinneren dat het VERPLICHT is om bij elke reservering het totale gewicht van de kist (gewicht van de overledene + gewicht van de kist) aan ons door te geven. Bij een totaalgewicht van meer dan 140 kg moet de crematie gereserveerd worden in overleg met een vertegenwoordiger van het crematorium, die na overleg met uw diensten de crematie in de vroege ochtend zal plannen (wanneer de temperatuur van de crematie-eenheid nog laag is).

Zoals ons protocol voorschrijft, zal het totale gewicht systematisch worden gecontroleerd vóór de crematie.